



## Manostat différentiel 23 - DIFF pour ELM Leblanc : 87167603330

---



Code : 30077

### Description du produit :

---

En cas de dysfonctionnement du manostat différentiel sur l'appareil thermique, commandez dès à présent la pièce de rechange Diff. Cette pièce Diff peut être dépannée à la place de la pièce d'origine constructeur.

### Compléments d'informations :

- Type de produit : manostat différentiel 23

Ce modèle de pièce détachée est adaptée à différentes marques d'appareils de chauffage telles que ELM Leblanc et Bosch.

### Information relative à la sécurité :

Pour vous prémunir contre tout risque électrique, veillez à couper l'alimentation électrique de la charge avant toute intervention. En cas de doute, ne prenez pas le risque d'une mauvaise installation : Demandez conseil auprès d'une personne qualifiée, d'un électricien .