

Soupape 2000 3b purgeur automatique après 00 - FRISQUET : F3AA40533



Code : F3AA40533/FI

 **FRISQUET**

Description du produit :

En cas de surplus de pression dans une chaudière, la soupape de sécurité 3 bars est chargée de sa régulation dans le circuit chauffage. Si la pression est trop forte ou si la soupape de sécurité est défectueuse, il faut la remplacer. Cette soupape de la marque FRISQUET s'adapte sur différents modèles :

- HYDROMOTRIX
- HYDROMOTRIX CONDENSATION
- HYDROCONFORT VENTOUSE
- PRESTIGE EVOLUTION
- ...

Caractéristiques :

- Pièce détachée FRISQUET
- Corps en bronze pour une meilleure durabilité
- Résistance jusqu'à 3 bars pour le chauffage

Pour dépanner la soupape de sécurité :

1. La chaudière doit être éteinte et les vannes se trouvant sous la chaudière fermées
2. Vidangez la chaudière
3. Patientez jusqu'à ce que l'aiguille du manomètre affiche 0
4. Au niveau de la soupape, enlevez le clip
5. Changez la pièce défectueuse par la nouvelle pièce de rechange
6. Rouvrez progressivement les vannes et assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuite
7. Chassez l'air qui se trouve dans les tuyaux en purgeant le radiateur situé dans la pièce la plus haute et en ouvrant un robinet
8. Afin de faire remonter la pression après la purge, ajoutez de l'eau jusqu'à atteindre 1.5 bar
9. Avant de redémarrer la chaudière, contrôlez l'étanchéité de l'appareil

Conseils de nos experts:

- Distinguons la soupape de sécurité à tête rouge qui régule le chauffage de la soupape à tête bleue qui s'occupe de la partie hydraulique de la chaudière
- Afin d'éviter les fuites, pensez à poser des joints
- Le diamètre de raccordement et la pression d'utilisation doivent être contrôlés