



Sonde de température - DIFF pour ELM Leblanc : 87161028620

Code : 30574



Description du produit :

Sonde NTC pour chaudière ELM

La sonde NTC en place dans une chaudière peut tomber en panne avec le temps. Vous avez alors deux solutions à proposer à l'utilisateur, tout aussi performantes l'une que l'autre: acheter la sonde de température du constructeur ou bien choisir la pièce DIFF.

Car oui, la pièce DIFF permet de remplacer la référence installée de base dans la chaudière. La sonde de température DIFF répond aux performances et à la qualité des cahiers des charges, du fait que ce soit une pièce d'origine fabricant.

Le packaging est certes différent, et son utilisation est similaire. Que vous en ayez besoin pour dépanner une chaudière ELM Leblanc Megalis NGLA 24-5H ou encore une Bosch ZWC24-3MFK.