

NOUVEAU

GEB

gamme pool


Kit DÉTECTION FUITE DE PISCINE

Détectez les fuites d'eau de votre piscine ou de votre spa dues à un défaut de bassin ou de scellement avec la fluorescéine

- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Facile d'utilisation
- ✓ Détection précise avec le prolongateur
- ✓ Réutilisable : le flacon de 80 ml contient jusqu'à 26 doses de test



Prolongateur de 30 cm + seringue 20 ml + colorant fluorescéine 80 ml + mode d'emploi



- ✓ Injectez par petites pressions la fluorescéine. En cas de fuite, le colorant jaune fluorescent se fera aspirer.
- ✓ Le prolongateur facilite la détection en évitant de faire trop de remous au niveau de la pièce à sceller.

CODE ARTICLE	GENCOD	DÉSIGNATION	PCB	PRIX TARIF NET HT	QUANTITÉ SUGGÉRÉE
127298	328398 127298 8	pool KIT DÉTECTION FUITE DE PISCINE Flacon 80 ml	4		
127294	328398 127294 0	pool COLMATEUR DE FUITES Bidon 1l	6		
590930	328398 590930 9	pool MASTIC PISCINE Transparent Tube 80 ml	6		
127261	328398 127261 2	pool MASTIC RÉPARATION FUITES Tube 82 mm	6		
127290	328398 127290 2	pool KIT RÉPARATION LINER Colle 30 ml	6		
127297	328398 127297 1	pool KIT REPAR'SKIMMER Pot 125 ml	6		



GEB SAS - 282, avenue du bois de la Pie - CS 62062 95972 ROISSY Charles de Gaulle Cedex
Tél. : +33 (0)1 48 17 99 99 - Fax : +33 (0)1 48 17 98 00 - E-mail : geb@geb.fr
Capital 6.062.480 € - R.C.S Bobigny B 500 674 056 www.geb.fr

NIEUW

GEB

gamme pool


LEKDETECTIE Kit VOOR ZWEMBAD

Deze kit wordt gebruikt om lekken in een zwembad en een jacuzzi op te sporen als gevolg van een afdichtingsdefect of een defect in het bad

- ✓ Klaar voor gebruik
- ✓ Eenvoudig te gebruiken
- ✓ Nauwkeurige detectie met de verlenging
- ✓ Herbruikbaar : de flacon van 80 ml bevat tot 26 testdosissen



Een verlengslang 30 cm + een spuit met een volume van 20 ml
+ Fluoresceïne Kleurstof 80 ml + Gebruiksaanwijzing



- ✓ Injecteer kleine beetjes fluoresceïne. In het geval van een lek wordt de gele, fluorescerende kleurstof opgenomen en het afdichtingsprobleem gelokaliseerd.
- ✓ Met het verlengstuk is detectie eenvoudiger waarbij golvende bewegingen ter hoogte van het vast te zetten onderdeel grotendeels vermeden worden.

CODE ARTICLE	GENCOD	DÉSIGNATION	AANTAL	NETTOPRIJS	AANBEVOLEN HOEVEELHEID
127298	328398 127298 8	pool KIT DÉTECTION FUITE DE PISCINE Fles 80 ml	4		
127294	328398 127294 0	pool COLMATEUR DE FUITES Bus 1l	6		
590930	328398 590930 9	pool MASTIC PISCINE Transparent Tube 80 ml	6		
127261	328398 127261 2	pool MASTIC RÉPARATION FUITES Tube 82 mm	6		
127290	328398 127290 2	pool KIT RÉPARATION LINER Druklijm 30 ml	6		
127297	328398 127297 1	pool KIT REPAR'SKIMMER Bus 125 ml	6		



GEB SAS - 282, avenue du bois de la Pie - CS 62062 95972 ROISSY Charles de Gaulle Cedex
Tél. : +33 (0)1 48 17 99 99 - Fax : +33 (0)1 48 17 98 00 - E-mail : geb@geb.fr
Capital 6.062.480 € - R.C.S Bobigny B 500 674 056 www.geb.fr