


## Pressostat manque eau - DIFF pour Bosch : 87168352950

---



Code : 40245

### Description du produit :

---

#### Information relative à la sécurité :

Pour vous prémunir contre tout risque électrique, veillez à couper l'alimentation électrique de la charge avant toute intervention. En cas de doute, ne prenez pas le risque d'une mauvaise installation : Demandez conseil auprès d'une personne qualifiée, d'un électricien .

#### Information complémentaire:

Ce produit est d'origine fabricant, il est étiqueté et emballé au nom de DIFF, marque de Distribution.