

## MÉCANISME DE CHASSE D'EAU SEUL

## MÉCANISME DOUBLE CHASSE À CÂBLE MW2

Le mécanisme double chasse à câble MW2 est astucieux et prêt à l'emploi. Grâce à sa commande par câble, le mécanisme ne nécessite aucun réglage en hauteur et peut être installé rapidement. De plus, le câble compense les désalignements entre le trou du couvercle et le réservoir, et le couvercle peut être ouvert sans démontage du mécanisme de chasse d'eau. Le flotteur se déplace sur un axe vertical, et il est particulièrement adapté aux réservoirs étroits. Le système à double chasse 3/6L permet d'économiser l'eau.



### PLUS PRODUITS

#### ECONOMIE D'EAU

- Système double chasse 3/6 L

#### MONTAGE ULTRA FACILE : PAS D'AJUSTEMENT DE HAUTEUR

- Système de commande à câble

#### ASTUCIEUX : COMPENSE LES DÉFAUTS ALIGNEMENT

- Système de commande à câble

#### COMPACT : CONVIENT PARTICULIÈREMENT AUX RÉSERVOIRS ÉTROITS

- Flotteur vertical

**wirquin**

# MÉCANISME DOUBLE CHASSE À CÂBLE MW2

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de chasse d'eau : double chasse, câble, bouton poussoir


Hauteur min. du réservoir : 320 mm

Hauteur max. du réservoir : 420 mm

Diamètre du trou du couvercle min : 14 mm

Diamètre du trou du couvercle max : 46 mm

Accessoires : joint de cuvette, kit de vissage, clé de serrage



## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Les mécanismes de chasse Wirquin sont conçus pour durer des années. Néanmoins, vous pouvez effectuer quelques gestes simples pour maintenir votre mécanisme de chasse Wirquin en parfait état. En cas de dépôt de calcaire et de minéraux sur l'extérieur du mécanisme de chasse, nettoyez-le au vinaigre puis rincez à l'eau.

Une décoloration peut être signe de vétusté et d'usure et compromettre le bon fonctionnement du mécanisme. Dans ce cas, remplacez le mécanisme. En cas de fuite, réinstallez le mécanisme de chasse et remplacez les joints.

## QUALITÉ

Conforme aux normes NF et WRAS

## INFORMATIONS CLÉS

Nom du produit	Référence	EAN 13	Packaging	Multiple / Colisage
Mécanisme double chasse à câble MW2	10723580	3375537234370	Boîte	10